


**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**

ACTA CIRCUNSTANCIADA

FG023-2020

*El COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (CIFGGEA), en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 3°, 16, 18 fracción VIII y 39 fracciones I y XIII y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 3° fracción XXIX y 22 fracción V del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; así como los artículos 1° segundo párrafo y 2° del Acuerdo por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Fallas Geológicas y Grietas del estado de Aguascalientes, publicado en la segunda sección del Periódico Oficial del Estado, de fecha 23 de febrero de 2004, representado por los integrantes que participan en los grupos 3 y 4, tenemos a bien levantar la presente **Acta Circunstanciada**, para dictaminar sobre las fallas que se listan a continuación, en los tramos que se indican en el apartado denominado como HECHOS:*

- **Falla Colonia Nueva 1,**
- **Falla Colonia Nueva 5,**
- **Falla Don Primo,**
- **Falla El Águila,**
- **Falla La Gavilla,**
- **Falla Las Ánimas,**
- **Falla Las Ánimas 2,**
- **Falla Ojo Zarco,**
- **Grieta Las Margaritas 2,**
- **Falla San Carlos 1,**
- **Grieta San Carlos 1** (propuesto),
- **Falla Subestación 1,**
- **Grieta Subestación 1** (propuesto),
- **Falla Subestación 2,**
- **Grieta Subestación 2** (propuesto).




COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.

A los integrantes de los grupos 3 y 4 para su conocimiento:

En Aguascalientes, Aguascalientes, debido a la contingencia por el COVID 19 que se ha suscitado mundialmente y a las restricciones impuestas por nuestras autoridades, y en aras de que los trabajos continúen avanzando, se ha optado por enviar mediante correos electrónicos las Actas Circunstanciadas y por el mismo medio se ha solicitado a los participantes su opinión y observaciones y una vez solventado las mismas serán enviadas para una última revisión, dándose un lapso de cinco días por si hubiese aún algo mas, de no ser así se procederá a imprimirlas y se les harán llegar acordando lugar y fecha con cada uno para su firma; de igual forma se comenta que quedarán registradas con la fecha del 11 de septiembre del 2020.

Dr. en Ing. Jesús Pacheco Martínez; profesor investigador de la U.A.A., **Ing. Francisco Javier Aguilar Valdez;** Perito especializado en Geofísica, **Ing. Juan Antonio Fuentes López;** Perito especializado en Geofísica, **Ing. Pedro Carlos Ávila Ramírez;** Perito especializado en Geología, **Ing. Efrén Hernández Zavala;** presidente de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción A.C. Delegación Aguascalientes, **Téc. Pablo Jesús Mendizábal Maldonado;** Secretario de Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción A.C. Delegación Aguascalientes, **Ing. Luis Gerardo del Muro;** Vocal de Mecánica de suelos del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes A.C., **Arq. Noel Mata Atilano** Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, **Ing. Guillermo Becerra Magallanes;** Director General de Calidad de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, **Ing. José Ángel Serrano Tenorio;** Encargado de Cartografía de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, **Ing. Juan Manuel Torres Escalante;** representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, A.C., **Lic. Nicolás Molina López;** Coordinador Estatal del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, **Ing. Rodrigo Castorena Franco;** Jefe del Departamento de Información Básica Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, **Ing. Teodoro Roberto Martínez Téllez;** Enlace de Operaciones Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, **Arq. Raúl Humberto Chávez Ruíz Esparza,** Analista de Cartografía de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, **Ing. Fernando Anaya Lara;** Encargado del área de Atlas de Peligros y Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, **Lic. Urbanismo Ana Paulina Sotomayor Mora;** Jefa del Departamento de Información Estadística y Geográfica de la Coordinación General de Planeación y Proyectos, **Ing. Julio César Medina Delgado;** Secretario de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua, **Arq. Joshua Noé Vázquez Pedroza;** Coordinador de Fallas Geológicas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, **Biol. Héctor Javier Cruz Gutiérrez;** Presidente del Colegio de Biólogos del Estado de Aguascalientes, **Lic. Urbanismo Jesús Bernardo Díaz de León Gutiérrez;** Director de Desarrollo Urbano del Municipio de San



COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.


Francisco de los Romo, **Lic. Urbanismo Oscar Emilio Ruiz Esparza Esquivel**, Subdirector de Desarrollo Urbano del Municipio de San Francisco de los Romo, **Lic. Leonardo Andrés Gutiérrez Díaz**; Director General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, **Arq. Fernando Ayala Peredo**; Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, **Arq. José de Jesús Altamira Acosta**; Director General del Instituto del Agua del Estado, **Arq. Luis Manuel Hernández de Lira**; Presidente del Colegio de Valuadores del Estado de Aguascalientes, **Ing. José Raúl Ramírez Flores**; Coordinador Programa Fallas y Grietas de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, **Ing. Álvaro Martínez de Lara**; Especialista de Sistema Cartográfico del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, **Ing. Erick Ivan Acevedo Cerón**; Analista de Fallas Geológicas y Grietas de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, **Ing. Guillermo Martínez Martínez**; Analista de Fallas Geológicas y Grietas de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral.

HECHOS

Con esta fecha se asienta que el personal del Departamento de Fallas Geológicas y Grietas de la **SEGUOT**, efectuó recorridos a las siguientes Fallas, **Falla Colonia Nueva 1** y **Falla Colonia Nueva 5**, **Falla Don Primo**, **Falla El Águila**, **Falla La Gavilla**, **Falla Las Ánimas**, **Falla Las Ánimas 2**, **Falla Ojo Zarco**, **Grieta Las Margaritas 2**, **Falla San Carlos 1**, **Grieta San Carlos 1** (propuesto), **Falla Subestación 1**, **Grieta Subestación 1** (propuesto), **Falla Subestación 2**, **Grieta Subestación 2** (propuesto), se levantaron puntos de GPS, se realizaron algunos vuelos y con las fotografías tomadas en los mismos se completó la base de datos para conformar los trazos, además de ello se tienen fotografías georreferenciadas. obteniendo datos suficientes para proponer las trazas, además se tomaron datos de inmuebles afectados donde procedió.

En las fallas recorridas se obtuvieron puntos **GPX** con dos navegadores GPS modelo **etrex 30x** de la marca **Garmin**, además, se tomaron fotografías con georeferencia de puntos a lo largo de las mismas. En ésta acta se incluyen mapas con coordenadas iniciales y finales de cada uno de los tramos de las Fallas.

Después de haber estudiado conjuntamente la evidencia que se ha presentado al respecto de las Fallas, se concluyó en base a los antecedentes que, **se tiene evidencia de la existencia de las mismas, así como de las trazas que se presentan**, por lo que, por unanimidad, en base a la evidencia y los antecedentes, se decidió **ACTUALIZARLAS** en el Sistema de Información de Fallas Geológicas y Grietas (SIFAGG) y en el Visor Cartográfico del Estado de Aguascalientes (VICEA).



COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.

Se anexan mapa georreferenciado de la falla citada y se entregará al Ing. José Ángel Serrano Tenorio, así como al Ing. Álvaro Martínez de Lara los archivos respectivos en formato shape (SHP).

Se **instruye** al Grupo 3 y 4, para que con base en lo validado se Actualice la Cartografía.

No habiendo otro asunto que tratar, Se cierra la presente con fecha del 11 de septiembre del 2020, constando de 18 fojas más 17 de anexo, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Jgr

[Firma]


R.

mp

[Firma]


PCarib

[Firma]




**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**

Dr. en Ing. Jesús Pacheco Martínez	Profesor investigador de la U.A.A	
Ing. Francisco Javier Aguilar Valdez	Perito Especializado en Geofísica	
Ing. Juan Antonio Fuentes López	Perito Especializado en Geofísica	
Ing. Pedro Carlos Ávila Ramírez	Perito Especializado en Geología	
Ing. Efrén Hernández Zavala	Presidente de Analisec A. C. Delegación Aguascalientes	
Téc. Pablo Jesús Mendizábal Maldonado	Secretario de Analisec A. C. Delegación Aguascalientes	
Ing. Luis Gerardo Del Muro	Vocal de Mecánica de Suelos, del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, A. C	
Arq. Noel Mata Atilano	Secretario de la SOP	
Ing. Guillermo Becerra Magallanes	Director General de Calidad de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes	
Ing. José Ángel Serrano Tenorio	Encargado de Cartografía de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Aguascalientes	
Ing. Juan Manuel Torres Escalante	Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, A. C	
Lic. Nicolás Molina López	Coordinador Estatal INEGI	
Ing. Rodrigo Castorena Franco	Jefe del Depto. Información Básica INEGI	
Ing. Teodoro Roberto Martínez Téllez	Enlace de Operación INEGI	
Arq. Raúl Humberto Chávez Ruíz Esparza	Analista de Cartografía de la SEDUM	
Ing. Fernando Anaya Lara	Encargado del área de Atlas de Peligros y Riesgos de la C.E.P.C.	
Urb. Ana Paulina Sotomayor Mora	Jefa de Departamento de Información Estadística y Geográfica	





**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**

Ing. Julio César Medina Delgado	Secretario de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua	
Arq. Joshua Noé Vázquez Pedroza	Coordinador de Fallas Geológicas Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes	
Biol. Héctor Javier Cruz Gutiérrez	Presidente del C.B.E.A.	
Lic. Urbanismo Jesús Bernardo Díaz de León Gutiérrez	Director de Desarrollo Urbano del Municipio de San Francisco de los Romo	
Lic Urbanismo Óscar Emilio Ruiz Esparza E	Subdirector de Desarrollo Urbano del Municipio de San Francisco de los Romo	
Lic. Leonardo Andrés Gutiérrez Díaz	Director General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes	
Arq. Fernando Ayala Peredo	Representante del C.A.E.A.	
Arq. José de Jesús Altamira Acosta	Director General del Instituto del Agua del Estado	
Arq. Luis Manuel Hernández de Lira	Presidente del Colegio de Valuadores del Estado de Aguascalientes	
Ing. José Raúl Ramírez Flores	Coordinador Programa Fallas y Grietas, Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral	
Ing. Álvaro Martínez de Lara	Especialista de Sistema Cartográfico del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes.	
Ing. Erick Ivan Ceron Acevedo	Analista de Fallas Geológicas y Grietas, Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral	
Ing. Guillermo Martínez Martínez	Analista de Fallas Geológicas y Grietas, Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral	





**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**







**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**







**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**







**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**







**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**







**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**







**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**






**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**





Name	Princ	Municipio	Longitud	X_in	Y_in	X_fin	Y_fin	Tipo	No. Tramo	ID. Inter
Falla Ojo Zarco	782724.32	2446795.71	783013.45	2448553.59	783013.45	2448553.59	783013.45	2	1	172

Escala Gráfica
0 145 290 580 m





**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**






COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.




COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.




Name_Princ	Municipio	Longitud	X_ini	Y_ini	X_fin	Y_fin	Typo	No_tramo	ID_inter
Falla San Carlos 1	Peñol de Antioquia	2265.76	2265.76	2265.76	244171.59	2	2	137	
Falla San Carlos 1	Peñol de Antioquia	1625.62	1625.62	1625.62	244336.72	1	1	137	
Falla San Carlos 1	Peñol de Antioquia	1625.62	1625.62	1625.62	244336.72	1	1	137	
Falla San Carlos 1	Peñol de Antioquia	1625.62	1625.62	1625.62	244336.72	1	1	137	


Fuera de Escala

0 65 130 260 500





COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.






COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.




Nombre	Princ	Municipio	Longitud	X_ini	Y_ini	X_fin	Y_fin	Tipo	No. tramo	ID_inter
Falla Subestación 1		Paicón de Art	1534.42	1534.42	2451469.21	1534.42	2451469.21	2	1	124
Grieta Subestación 1		Paicón de Art	67.02	67.02	2450351.55	67.02	2450351.55	0	4	124
Grieta Subestación 1		Paicón de Art	195.24	195.24	2449847.79	195.24	2449847.79	0	5	124
Grieta Subestación 1		Paicón de Art	66.49	66.49	2451430.86	66.49	2451430.86	0	2	124


0 75 150 300 m

Fuera de Escala



COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.





**COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE FALLAS GEOLÓGICAS Y GRIETAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES GRUPO 3 Y 4.**

Falla Subestación 2 y Grieta Subestación 2 (propuesto)

N


Elementos

- Tipo: 1 Falla reconocida, 2 Falla hipotética, 3 Grieta, 4 Grieta hipotética, 5 Placer seco
- PABELLON DE ARTEAGA H**
- RGB: Red, Band_1, Green, Band_2, Blue, Band_3, JEJUS_MARIA H, RGB, Red, Band_1, Green, Band_2, Blue, Band_3

Tipo	Sum	Longitud
1	150.26	
2	465.99	
3	465.99	

Elaboro: Departamento Fallas Geológicas y Grietas


SEGUOT SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL Contigo al 100





Nombre, Píxel	Municipio	Longitud	X_m	Y_m	X_fm	Y_fm	Tipo	Mo. Tramo	ID. Inter
Falla Subestación 2	Parícuti de Art.	465.99	465.99	2450019.42	2	213			
Grieta Subestación 2	Parícuti de Art.	150.26	150.26	2448948.76	0	2			
Falla Subestación 2	Parícuti de Art.	465.99	465.99	2448948.94	1	3			



Fuera de Escala



LF016 Falla Ojo Zarco



Handwritten signatures and initials:

- lgms
- AG
- map
- Wag
- PCavila
- Map
- Q



SEGUOT
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REGISTRAL Y CATASTRAL

Contigo al 100



Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Carr. Est.
Calle o Camino	Carretera Estatal 11
Colonia o Localidad	
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782705
UTM Norte	2447928
Latitud	22.113429047602899
Longitud	-102.259724486713
Altitud	1897.8
Precisión	3
Nota	falla Ojo Zarco
Observación	
Orientación de Foto	

Cómo llegar [A aquí](#) - [De aquí](#)

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Carr. Est.
Calle o Camino	Carretera Estatal 11
Colonia o Localidad	
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782705
UTM Norte	2447928
Latitud	22.113429047602899
Longitud	-102.259724486713
Altitud	1897.8
Precisión	3
Nota	falla Ojo Zarco
Observación	
Orientación de Foto	

Cómo llegar [A aquí](#) - [De aquí](#)

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782793
UTM Norte	2447522
Latitud	22.109754789080299
Longitud	-102.258947044256
Altitud	1917.04
Precisión	3
Nota	falla Ojo Zarco
Observación	
Orientación de Foto	

Cómo llegar [A aquí](#) - [De aquí](#)

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782815
UTM Norte	2447518
Latitud	22.109716449551801
Longitud	-102.258727052618
Altitud	1917.51
Precisión	3
Nota	falla Ojo Zarco
Observación	
Orientación de Foto	

Cómo llegar [A aquí](#) - [De aquí](#)

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782726
UTM Norte	2446892
Latitud	22.1040655615619
Longitud	-102.25970187405299
Altitud	1892.8800000000001
Precisión	4.9
Nota	falla Ojo Zarco
Observación	
Orientación de Foto	

Cómo llegar [A aquí](#) - [De aquí](#)

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Ánimas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782726
UTM Norte	2446890
Latitud	22.104060969999999
Longitud	-102.25970886
Altitud	1904.5999999999999
Precisión	3.2
Nota	falla Ojo Zarco
Observación	Sin Evidencia
Orientación de Foto	S

Cómo llegar [A aquí](#) - [De aquí](#)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature




LF017 Falla Don Primo

Falla Don Primo	
Tipo	1
Credmient	0
FID	522
Id	532
Fech_GPS	03/08/20
P_Totales	0
Precisión	± 3 m.
Bloque	Poniente
Longitud	425 01451
Municipio	Pabellón de Arteaga
Actualizac	03/08/20
Comentario	trazo inferido de acuerdo al SIFAGG
X_ini	782967.2045
Y_ini	2448319.7559
X_fin	783219.992
Y_fin	2448660.5302
Clave	LF017
ID_Falla	17
ID_inter	171
Acta	
Dist_atec	0
Notas	No detectada, inferida de acuerdo a SIFAGG
Despla	0
Pend	0
Clasificad	Trazo Inferido
Name_Princ	Falla Don Primo
Name_Tramo	
No_tramo	0
No_Act	0
N_Fecha_A	
Vue_dron	0
N_orden	0


Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles	
Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Animas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	783148
UTM Norte	2448544
Longitud	22 11880254589201
Latitud	-102 25526058065999
Precisión	1905 589999999999
Nota	Falla Don Primo
Observación	Sin Evidencia
Orientación de Foto	S




Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles	
Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Animas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	783146
UTM Norte	2448545
Longitud	22 118929597443799
Latitud	-102 25534917128201
Precisión	1911 1300000000001
Nota	Falla Don Primo
Observación	
Orientación de Foto	



Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles	
Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Animas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782995
UTM Norte	2448350
Longitud	22 1172065
Latitud	-102 25568752999999
Precisión	1903 99
Nota	Falla Don Primo
Observación	Sin Evidencia
Orientación de Foto	N



Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles	
Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Animas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782993
UTM Norte	2448350
Longitud	22 117185070000001
Latitud	-102 25587266
Precisión	1804 1900000000001
Nota	Falla Don Primo
Observación	Sin Evidencia
Orientación de Foto	S




AS
lgm

mp




mp

mp

PCavich
mp



LF044 Falla La Gavilla



lgm

AS

asp

asp

asp

asp

asp

PC ank

mg

asp

asp







asp

asp



SEGUOT
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REGISTRAL Y CATASTRAL

Contigo al 100



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LF054 Falla El Águila









Star
lgif

mp

mp

Star

mp
PC Avila
mp



lgms


msf

msf

msf

PCaracha

msf



LF086 Falla Colonia Nueva 1

Falla Colonia Nueva 1

Tipo	2
Crecimiento	1
FID	458
Id	498
Fech_GPS	01/07/20
P_totales	0
Precisión	~ 3 m
Blotaje	Oriente
Longitud	1408.638869
Municipio	Pabelón de Artega
Actualizac	02/06/20
Comentario	trazo detectado en superficie con bloque al oriente
X_ini	776300.0927
Y_ini	2443826.0663
X_fin	775928.2534
Y_fin	2442491.7204
Clave	LF086
ID_Falla	86
ID_inter	158
Acta	
Dist_afec	0
Notas	
Despla	0
Pend	0
Clasificad	Traza Principal
Name_Princ	Falla Colonia Nueva 1
Name_Tramo	
No_Tramo	1
No_Act	0
N_Fecha_A	
Vue_dron	1
N_orden	1

LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	776267
UTM Norte	2443516
Latitud	22.07464478
Longitud	-102.32284082
Altitud	1924.5799999999999
Precisión	3.2
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	S

LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	776259
UTM Norte	2443500
Latitud	22.074285180436299
Longitud	-102.322927352177
Altitud	1934.05
Precisión	
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	S

LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	776789
UTM Norte	2440458
Latitud	22.071639040000001
Longitud	-102.32358795
Altitud	1933.02
Precisión	3.2
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	S

LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	776053
UTM Norte	2442886
Latitud	22.068993240000001
Longitud	-102.32491174
Altitud	1927.3399999999999
Precisión	3.2
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	S

LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	776000
UTM Norte	2442808
Latitud	22.0683633333333298
Longitud	-102.32532166666666
Altitud	1927.9400000000001
Precisión	3.3
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	

AG

hms

ms

Handwritten signature and scribbles across the bottom of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.



Handwritten signature on the right side of the page.



SEGUOT
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REGISTRAL Y CATASTRAL

Contigo al 100


CIFGGEA



LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles


Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	775993
UTM Norte	2442701
Latitud	22.067342579999999
Longitud	-102.32562432
Altitud	1927.45
Precisión	3.2
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	N



LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles


Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	775984
UTM Norte	2442582
Latitud	22.067172330855901
Longitud	-102.325709779645
Altitud	1925.5900000000001
Precisión	4.7
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	



LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	775946
UTM Norte	2442575
Latitud	22.065204971213502
Longitud	-102.325162396408
Altitud	1922.48
Precisión	4.7
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	



LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	775931
UTM Norte	2442539
Latitud	22.065885404944499
Longitud	-102.326248856471
Altitud	1920.0999999999999
Precisión	4.7
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	



LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	775923
UTM Norte	2442521
Latitud	22.065721341321201
Longitud	-102.325329584908
Altitud	1922.51
Precisión	4.7
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	



Cómo llegar: [Aquí](#) - De aquí



LF086

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Jesús María
Fecha de Actualización	01 de julio de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	781066
UTM Norte	2441597
Latitud	22.06716370579998
Longitud	-102.32639683303
Altitud	1922.51
Precisión	4.7
Nota	falla Colonia Nueva 1
Observación	
Orientación de Foto	



Cómo llegar: [Aquí](#) - De aquí

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.


Large handwritten signature in blue ink across the bottom center of the page.

Large handwritten signature in blue ink on the right side of the page.



SEGUOT
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REGISTRAL Y CATASTRAL

Contigo al 100



LF107 Falla San Carlos 1 y Grieta (prop.)

Falla San Carlos 1

Tipo	1
Crecimiento	0
FID	495
Id	505
Fech_GPS	28/05/20
P_Totales	0
Precisión	± 3 m
Bloque	Poniente
Longitud	1625.62293
Municipio	Pabellón de Arteaga
Actualizac	28/05/20
Comentario	Traza principal, no visible en cierto segmentos
X_ini	777188.266063
Y_ini	2441714.59402
X_fin	777149.292482
Y_fin	2443336.72316
Clave	LF107
ID_Falla	107
ID_Inter	137
Acta	
Dist_Afec	0
Notas	traza principal, visible solo en dos segmentos pequeño
Despla	0
Pend	0
Clasificad	Traza Inferida
Name_Princ	Falla San Carlos 1
Name_Tramo	
No_tramo	1

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	(en blanco)
Colonia o Localidad	Pabellón de Arteaga
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777195
UTM Norte	2442593
Latitud	22.066165259999998
Longitud	-102.31400358
Altitud	1908.65
Precisión	3.2
Nota	falla San Carlos
Observación	Sin Evidencia
Orientación de Foto	N

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	(en blanco)
Colonia o Localidad	Pabellón de Arteaga
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777195
UTM Norte	2442593
Latitud	22.066173070000001
Longitud	-102.31400087999999
Altitud	1908.21
Precisión	3.2
Nota	falla San Carlos
Observación	Sin Evidencia
Orientación de Foto	S

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Vialidad
Calle o Camino	(en blanco)
Colonia o Localidad	Fracc. San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777201
UTM Norte	2441667
Latitud	22.057812200000001
Longitud	-102.31410379
Altitud	1915.56
Precisión	3.2
Nota	falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	N

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]








[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CIFGGEA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature across the bottom of the page]



SEGUOT
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REGISTRAL Y CATASTRAL
Contigo al 100




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature across the bottom of the page]



GRIETA SAN CARLOS (Prop.)

Grieta San Carlos (Propuesto)

Grieta San Carlos (Propuesto)	
Tipo	0
Crecimient	0
FID	496
Id	506
Fech_GPS	28/05/20
P_Totales	0
Precisión	± 3 m
Bloque	N/A
Longitud	143.747638
Municipio	Pabellón de Arteaga
Actualizac	15/07/20
Comentario	traza paralela detectada en superficie
X_ini	777198.979825
Y_ini	2441484.20447
X_fin	777187.694989
Y_fin	2441626.39534
Clave	
ID_Falla	0
ID_inter	137
Acta	
Dist_Afec	0
Notas	traza principal, visible solo en dos segmentos pequeño
Despla	0
Pend	0
Clasificad	Traza Paralela
Name_Princ	Grieta San Carlos (Propuesto)
Name_Tramo	
No_tramo	3

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Vivienda
Calle o Camino	(en blanco)
Colonia o Localidad	Fracc. San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777187
UTM Norte	2441623
Latitud	22.057424940000001
Longitud	-102.31424034
Altitud	1910.31
Precisión	3.2
Nota	falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	N

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Lote Baldío
Calle o Camino	(en blanco)
Colonia o Localidad	Fracc. San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777223
UTM Norte	2441429
Latitud	22.05743081
Longitud	-102.31422738000001
Altitud	1911.88
Precisión	3.2
Nota	falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	S

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Lote Baldío
Calle o Camino	(en blanco)
Colonia o Localidad	Fracc. San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777187
UTM Norte	2441588
Latitud	22.057101849999999
Longitud	-102.31424995
Altitud	1908.59
Precisión	3.2
Nota	falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	S

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Lote Baldío
Calle o Camino	San Carlos Pte. 135
Colonia o Localidad	San Carlos pte
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777186
UTM Norte	2441563
Latitud	22.057056142201599
Longitud	-102.31426247944999
Altitud	1912.19
Precisión	4.7
Nota	Falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	(en blanco)

Cómo llegar: [Aquí](#) - [De aquí](#)

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Lote Baldío
Calle o Camino	Pino Sur 116-104
Colonia o Localidad	Club San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777188
UTM Norte	2441545
Latitud	22.05971549891975
Longitud	-102.31424566101001
Altitud	1912.25
Precisión	4.7
Nota	Falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	(en blanco)

Cómo llegar: [Aquí](#) - [De aquí](#)

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Lote Baldío
Calle o Camino	Pino Sur 116-104
Colonia o Localidad	Club San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777184
UTM Norte	2441519
Latitud	22.0584746994669
Longitud	-102.314194833513
Altitud	1911.14
Precisión	4.7
Nota	Falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	(en blanco)

Cómo llegar: [Aquí](#) - [De aquí](#)

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Lote Baldío
Calle o Camino	Pino Sur 116-104
Colonia o Localidad	Club San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777184
UTM Norte	2441519
Latitud	22.058479984161001
Longitud	-102.314195144833
Altitud	1911.14
Precisión	4.7
Nota	Falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	(en blanco)

Cómo llegar: [Aquí](#) - [De aquí](#)

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Lote Baldío
Calle o Camino	Pino Sur 116-104
Colonia o Localidad	Club San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777197
UTM Norte	2441497
Latitud	22.0562817313475
Longitud	-102.314198498938
Altitud	1909.75
Precisión	4.7
Nota	Falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	(en blanco)

Cómo llegar: [Aquí](#) - [De aquí](#)

LF107

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Lote Baldío
Calle o Camino	Pino Sur 116-104
Colonia o Localidad	Club San Carlos
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	12:00:00 AM
Reporte a CEPC	(en blanco)
Zona UTM	13Q
UTM Este	777201
UTM Norte	2441485
Latitud	22.056167982005999
Longitud	-102.31413498521799
Altitud	1910.5
Precisión	4.7
Nota	Falla San Carlos
Observación	(en blanco)
Orientación de Foto	(en blanco)

Cómo llegar: [Aquí](#) - [De aquí](#)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SEGUOT
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REGISTRAL Y CATASTRAL

Contigo al 100



LF156 Falla Las Ánimas



Handwritten signatures and notes in blue ink, including "lgm", "aaf", "P. Carilla", and "G".



SEGUOT
SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REGISTRAL Y CATASTRAL

Contigo al 100




FOTOS FALLAS, GRIETAS, INMUEBLES	
Tipo de inmueble	Terreno
Calle o Camino	Carretera Estatal 71
Colonia o Localidad	Las Animas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782571
UTM Norte	2445305
Latitud	22.0892847361
Longitud	-102.21917345581
Altitud	1903.48
Precisión	4.7
Nota	falla Las Animas
Observación	
Orientación de Foto	




FOTOS FALLAS, GRIETAS, INMUEBLES	
Tipo de inmueble	Cen. Est
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Animas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782473
UTM Norte	2445273
Latitud	22.0892847361
Longitud	-102.21917345581
Altitud	1902.34999999999
Precisión	3.2
Nota	falla Las Animas
Observación	
Orientación de Foto	N




FOTOS FALLAS, GRIETAS, INMUEBLES	
Tipo de inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Animas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782484
UTM Norte	2445266
Latitud	22.0892847361
Longitud	-102.21917345581
Altitud	1903.19999999999
Precisión	3.2
Nota	falla Las Animas
Observación	
Orientación de Foto	N



FOTOS FALLAS, GRIETAS, INMUEBLES	
Tipo de inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Animas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782484
UTM Norte	2445276
Latitud	22.0892847361
Longitud	-102.21917345581
Altitud	1903.19999999999
Precisión	3.2
Nota	falla Las Animas
Observación	
Orientación de Foto	S



FOTOS FALLAS, GRIETAS, INMUEBLES	
Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	José Ma. Morelos y Pavón
Colonia o Localidad	
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782462
UTM Norte	2445264
Latitud	22.089427326419301
Longitud	-102.262541068926
Altitud	1903.1800000000001
Precisión	4.7
Nota	falla Las Animas
Observación	
Orientación de Foto	



Cómo llegar: [Aquí](#) - [De aquí](#)

gik

oaf

oaf

Image © 2020 Maxar Technologies
© 2020 INEGI

PCavila

gik



LF157 Falla Las Ánimas 2

Falla Las Animas 2

Tipo	1
Crecimient	0
FID	521
Id	531
Fech_GPS	03/08/20
P_Totales	0
Precisión	± 3 m
Bloque	Poniente
Longitud	244 230585
Municipio	Pabellón de Arteaga
Actualizac	03/08/20
Comentario	trazo no detectado de manera inequívoca
X_ini	782623.3278
Y_ini	2445607.7942
X_fin	782682.3684
Y_fin	2445644.7808
Clave	LF157
ID_Falla	157
ID_inter	170
Acta	
Dist_Afec	0
Notas	No detectada, inferida de acuerdo a SIFAGG
Despla	0
Pend	0
Clasificad	Taza Inferida
Name_Princ	Falla Las Animas 2
Name_Tramo	
No_tramo	0
No_Act	0
N_Fecha_A	
Vue_dron	0
N_orden	0

Imágenes de fotos aéreas: Trazo inferido
© 2020 Google
© 2020 INEGI

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Ánimas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782643
UTM Norte	2445717
Latitud	22.09349207
Longitud	-102.26071176000001
Altitud	1898.8600000000001
Precisión	3.2
Nota	falla Las Animas 2
Observación	posible trayectoria
Orientación de Foto	S

Handwritten signature and notes in blue ink.

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	Las Ánimas
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782640
UTM Norte	2445695
Latitud	22.093289080000002
Longitud	-102.26074909
Altitud	1902.05
Precisión	3.2
Nota	falla Las Animas 2
Observación	posible trayectoria
Orientación de Foto	N

Fotos Fallas, Grietas, Inmuebles

Tipo de Inmueble	Terreno
Calle o Camino	
Colonia o Localidad	
Municipio	Pabellón de Arteaga
Fecha de Actualización	03 de agosto de 2020
Reporte a CEPC	
Zona UTM	13Q
UTM Este	782637
UTM Norte	2445661
Latitud	22.0929816156874
Longitud	-102.26078296169899
Altitud	1897.54
Precisión	4.7
Nota	falla Las Animas 2
Observación	
Orientación de Foto	

Handwritten signature and notes in blue ink.

Large handwritten signature and notes in blue ink at the bottom of the page.